

Bielsk Podlaski, 2018-05-14

Br.0012.2.6.2018

**Komisja do spraw Inwestycji, Gospodarki  
Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Rady Miasta Bielsk Podlaski**

Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2018 rok w załączeniu przedkładam informację dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim o przygotowaniach do rozpoczęcia pracy/otwarcia basenu przy MOSiR na sezon letni 2018.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski



# Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

17-100 Bielsk Podlaski ul. E. Orzeszkowej 19  
tel/fax 85-730-29-15, e-mail; [mosirbielsk@poczta.onet.pl](mailto:mosirbielsk@poczta.onet.pl)

MIEJSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. E. Orzeszkowej 19, tel. 085 730-29-15  
NIP 543-18-76-188, Reg. 000986679  
L. dz. 23/2018



Bielsk Podlaski dn. 02.05.2018r.

Burmistrza Miasta

Bielsk Podlaski

02.05.2018r.  
2.05.2018r.  
Przebiegi  
20180509

**Dotyczy:** informacji o przygotowaniach do rozpoczęcia pracy/otwarcia basenu przy MOSiR na sezon letni 2018 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim w związku z Planem Pracy Komisji do Spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2018 r. (maj) przedstawia informację o przygotowaniach do rozpoczęcia pracy/otwarcia basenu przy MOSiR na sezon letni 2018 roku.

*Nadmieniam, iż basen w obecnym stanie technicznym nie nadaje się do dalszego użytkowania (taka informacja podawana była już wcześniej) i na 2018 rok nie planowano środków finansowych na jego uruchomienie. Użytkowanie takiego obiektu (basen był oddany do użytku w 1987 roku) nie spełnia wymogów zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z basenu odkrytego. Jest potrzeba przeprowadzenia remontu kapitalnego lub przebudowanie wg nowego projektu z 2009 roku. Przeprowadziliśmy oględziny stanu technicznego basenu odkrytego i uwzględniono usterki oraz potrzeby, jak poniżej:*

1. Remont niecki basenowej – dużej (wymiana dna),
  - popękana dylatacja (przepuszcza wodę),
  - kruszy się warstwa betonowa na dnie niecki (działanie podchlorynu, kwasu siarkowego i wpływy atmosferyczne podczas zimowych mrozów),
  - naprawa cokołu (okładzina glazury i warstwy podkładowej z izolacją),
2. Remont brodzika w całości,
  - wymiana okładziny z glazury,
  - wymiana warstwy podkładowej wraz z izolacją wodoszczelną,
3. Wymiana zbiornika (skorodowany) ze smokiem zasysającym wodę z basenu na filtry (z tyłu niecki głównej).
4. Wymiana pokładów (piaski filtracyjne) w filtrach basenowych.
5. Wymiana zaworów przy filtrach (nie trzymają wody).
6. Istnieje podejrzenie przecieków wody basenowej na linii między niecką basenową a filtrami (podejrzewamy działanie korozji w ziemi pod wpływem długotrwałego użytkowania – 30 lat).
7. Wymiana pomp ze względu na małą moc przerobową (wypracowane).
8. Przebudowa linii wodociągowej (żeliwnej) z hydroforni do stacji uzdatniania wody zasilającej basen (na linię plastikową).
9. Przebudowa chodników przy basenie (miejscami pozapadane) ze względów bezpieczeństwa użytkowników.
10. Wymiana silników elektrycznych zasilających pompy wodne.

Z poważaniem

DYREKTOR MOSiR

mgr Andrzej Krzywielec