



**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W BIAŁYMSTOKU**

Bielsk Podlaski, dnia 06 czerwca 2014 r.

Załącznik

Nr 1/1

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 172, art. 181, art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Osoby przeprowadzające oględziny:

- Marek Pleban – Inspektor kontroli skarbowej, nr leg. 00908,
- Waldemar Żebrowski – Starszy komisarz skarbowy, nr leg. 05221.

Osoby uczestniczące w oględzinach:

- Halina Szatyłowicz. – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski,
- Urszula Demianiuk – Inspektor w ww. Referacie.

Oględziny przeprowadzono w dniu 06.06.2014 r. w Bielsku Podlaskim, w miejscu realizacji Projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”.

W wyniku oględzin stwierdzono:

- nową nawierzchnię bitumiczną oraz nowe krawężniki ułożone wzdłuż ulicy Maszynowej i Technicznej,
 - nowe chodniki pieszce ułożone wzdłuż ulicy Maszynowej,
 - nowe latarnie oświetleniowe na ulicy Maszynowej i Technicznej,
 - nowe studzienki kanalizacyjne na ul. Maszynowej i Technicznej,
 - nowe elementy kanalizacji deszczowej na ul. Maszynowej, Technicznej i Orłańskiej,
 - nową stację transformatorową znajdującą się na rogu ul. Technicznej i Maszynowej,
- Wokół działek wchodzących w skład terenów inwestycyjnych wykonano ogrodzenie z siatki.

Przeprowadzone oględziny udokumentowano zdjęciami:



Zdjęcie nr 4: stacja transformatorowa u zbiegu ulicy Technicznej i Maszynowej



Zdjęcie nr 5: fragment ulicy Maszynowej z widoczną nową nawierzchnią asfaltową, chodnikami i latarniami oświetlenia ulicznego



Zdjęcie nr 6: studzienka kanalizacji przy ulicy Orłańskiej

MG - st

2